


TRATTAMENTO	COTTO
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	 <i>HG rimuovi velature di colla cementizia e malta (HG prodotto 12)</i>
Applicare la protezione di base/eliminare la porosità	 <i>HG impregnante protettivo per piastrelle (HG prodotto 13) *</i>
Proteggere la superficie con uno strato lucidante (rimuovibile)	 <i>HG pellicola protettiva lucidante per cotto (HG prodotto 84)</i>
Proteggere la superficie con cera	 <i>HG cera naturale per cotto (HG prodotto 82)</i>
	 <i>HG cera marrone per cotto (HG prodotto 83)</i>
Pulizia regolare	 <i>HG detergente brillante per cotto (HG prodotto 86)</i>
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	 <i>HG pulitore forte per cotto (HG prodotto 87)</i>
Rimozione di macchie di olio e di grasso	 <i>HG rimuovimacchie (HG prodotto 21)</i>

* Questo prodotto non può essere miscelato a HG "impregnante" (HG prodotto 4) o utilizzato unitamente a esso.